




BEDIENUNGELEMENTE / CONTROL ELEMENTS



1. INBETRIEBNAHME / BATTERIEWECHSEL PUTTING INTO OPERATION / BATTERY CHANGE




! ACHTUNG! Batteriefach öffnen und Schutzstreifen entfernen.
ATTENTION! Open battery-Compartment and remove insulation spacer.


TECHNISCHE HINWEISE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

GEWICHT/WEIGHT:	54g
MESSBEREICH/MEASURING RANGE:	0-10 BAR
BATTERIETYP/BATTERY TYPE:	CR-2032
MESSEINHEIT/UNIT:	PSI/BAR

2. LUFTDRUCK PRÜFEN / HOW TO MEASURE



3. LUFTDRUCK REDUZIEREN MIT ECHTZEITMESSUNG / REDUCE PRESSURE WITH REALTIME MEASURING



BEDIENUNGSANLEITUNG AIRCHECKER NEW.2018 → 10001



D) BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Inbetriebnahme/Batteriewechsel

- 1.1 Batteriefach mit einem schmalen, flachen Schraubendreher abheben / aufmachen.
- 1.2 Batterie aus dem Batteriefach mit schmalen, flachen Schraubendreher entriegeln und entnehmen.
- 1.3 Schutzfolie entfernen und entsorgen. (nur bei Inbetriebnahme)
- 1.4 Batterie mit +/+ Pol nach oben zeigend einsetzen.
- 1.5 Batteriefach wieder verschließen.

2. Messen des Luftdrucks:

- 2.1 Mit der Taste einschalten. (Signalton)
- 2.2 Zwischen BAR oder PSI mit kurzem Druck auf die Taste wählen. (Signalton)
- 2.3 Ventilschutzkappe entfernen. (bei SV zusätzlich Ventilkopf öffnen)
- 2.4 AIRCHECKER-Duokop auf SV oder AV einstellen. (90° nach L oder R drehen) (Bild)
- 2.5 AIRCHECKER-Duokop zügig aufsetzen und Messung durchführen. Erfolgreiche Messung wird mit einem Signalton bestätigt und der Messwert im Display permanent angezeigt.

3. Lufterdruck-Ablass-Funktion mit Echtzeitmessung:

- 3.1 Mit der Taste einschalten.
- 3.2 Zwischen BAR oder PSI mit Druck auf die Taste wählen. (Signalton)
- 3.3 Ventilschutzkappe entfernen. (bei SV zusätzlich Ventilkopf öffnen)
- 3.4 AIRCHECKER-Duokop auf SV oder AV einstellen (90° nach L oder R drehen) (Bild)
- 3.5 AIRCHECKER-Duokop zügig aufsetzen und Messung durchführen.
- 3.6 Zur permanenten Echtzeitmessung MODE-Taste drücken (Anzeige blinkt)
- 3.7 Luft mit der DEFLATE Taste kontrolliert ablassen. Der reduzierte Lufterdruck wird automatisch gemessen und angezeigt... (Anzeige blinkt)
- 3.8 Druck auf die MODE Taste friert den letzten Messwert ein.

Ausschalten:

1. 3 sec. lang die Taste BAR/PSI drücken
2. Oder nach ca. 30 sec. AutoOff

E) MANUAL

1. Putting into Operation/Battery Change

- 1.1 Lift/open the battery compartment using a narrow and flat screwdriver.
- 1.2 Use a narrow and flat screwdriver to release and remove the battery from the battery compartment.

1.3 Remove and dispose of the protective foil.

1.4 Insert the battery with the >+< pole facing upward.

1.5 Close the battery compartment again.

2. Measuring the Air Pressure:

- 2.1 Switch the device on by pressing the button (acoustic signal).
- 2.2 Briefly press the button and select BAR or PSI (acoustic signal)
- 2.3 Remove the valve cap (also open the valve head if using the SV)
- 2.4 Set the AIRCHECKER duohead to SV or AV (turn it 90° to the L or R) (Image)
- 2.5 Place the AIRCHECKER duohead on fast and make the measurement. A successful measurement is confirmed by an acoustic signal and the measured value is permanently displayed.

3. Pressure Release Function with Realtime Measuring:

- 3.1 Press the button to switch on.
- 3.2 Press the button and select BAR or PSI (acoustic signal).
- 3.3 Remove the valve cap (also open the valve head if using the SV)
- 3.4 Set the AIRCHECKER duohead to SV or AV (turn it 90° to the L or R) (Image)
- 3.5 Place the AIRCHECKER duohead on fast and make the measurement.

3.6 To carry out a permanent realtime measurement, press the MODE button (the display flashes)

3.7 Release pressure in a controlled manner by using the DEFLATE button.

The reduced pressure is measured automatically and is displayed... (the display flashes).

3.8 A pressing of the MODE button freezes the value that was measured last.

Switching off:

1. Press the BAR/PSI button for 3 sec.
2. Or AutoOff after approx. 30 sec.

F) NOTICE D'UTILISATION

1. Mise en service / changement de la batterie

- 1.1 Soulever / ouvrir le compartiment de la batterie avec un fin tournevis plat.
- 1.2 Déverrouiller et retirer la batterie de son compartiment à l'aide d'un fin tournevis plat.

1.3 Retirer le fil de protection et l'éliminer.

1.4 Insérer la batterie avec le pole + vers le haut.

1.5 Refermer le compartiment de la batterie.

2. Mesurer la pression pneumatique:

- 2.1 Activer avec la touche. (signal sonore)
- 2.2 Choisir entre BAR ou PSI en appuyant brièvement sur la touche. (signal sonore)
- 2.3 Retirer la pipette de la valve. (avec SV, ouvrir également la tête de valve)
- 2.4 Réglér l'AIRCHECKER à double tête sur SV ou AV. tourner de 90° vers L ou vers R) (image)
- 2.5 Placer rapidement l'AIRCHECKER à double tête et procéder à la mesure.

Une mesure correctement effectuée est confirmée par un signal sonore et la valeur mesurée est indiquée en continu à l'écran.

3. Fonction de libération de pression pneumatique avec mesure en temps réel:

- 3.1 Activer avec la touche.
- 3.2 Choisir entre BAR ou PSI en appuyant sur la touche. (signal sonore)
- 3.3 Retirer la pipette de la valve. (avec SV, ouvrir également la tête de valve)
- 3.4 Réglér l'AIRCHECKER à double tête sur SV ou AV. tourner de 90° vers L ou vers R) (image)
- 3.5 Placer rapidement l'AIRCHECKER à double tête et procéder à la mesure.

3.6 Actionner la touche MODE pour une mesure permanente en temps réel (l'affichage clignote)

3.7 Libérer de manière contrôlée l'air à l'aide de la touche DEFLATE. La pression pneumatique réduite est automatiquement mesurée et affichée... (l'affichage clignote).

3.8 En appuyant sur la touche MODE, la dernière valeur mesurée reste affichée.

Désactivation:

1. Appuyer pendant 3 secondes sur la touche BAR/PSI
2. Ou arrêt automatique après env. 30 secondes

E) MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Puesta en servicio/cambio de la batería

1.1 Vívalo pribhrádly na baterii nadzvedněte / otevřete úzkým, plochým šroubovákom.

1.2 Baterii odložte a vyjměte z pribhrádky úzkým, plochým šroubovákom.

1.3 Odstraňte a zlikvidujte ochrannou foliu.

1.4 Baterii vložte tak, aby polem >+< ukazovala směrem nahoru.

1.5 Přibrádku na baterii zasuňte zpět.

2. Měření tlaku vzduchu:

2.1 Přístroj zapněte tláčítkem. (akustický signál)

2.2 Přišroubu jednotku BAR nebo PSI vyberte tláčítko (akustický signál)

2.3 Odstraněte kryt ventilků. (u SV navíc ještě otevřete hlavu ventilků)

2.4 Tlakomet AIRCHECKER s dvojní hlavou nastavte na SV nebo AV. (otoče o 90° na L (doleva)

nebo R (doprava)) (obrázek)

2.5 Tlakomet AIRCHECKER s dvojní hlavou plynule násadte a provedte měření. Úspěšné měření bude potvrzen akustickým signálem a na displeji bude stále zobrazena naměřena hodnota.

3. Funkce vypuštění tlaku vzduchu s měřením v reálném čase:

3.1 Tlakomet zapněte tláčítkem.

3.2 Přišroubu jednotku BAR nebo PSI vyberte tláčítko tláčítka. (akustický signál)

3.3 Odstraněte kryt ventilků. (u SV navíc ještě otevřete hlavu ventilků)

3.4 Tlakomet AIRCHECKER s dvojní hlavou nastavte na SV nebo AV (otoče o 90° na L (doleva)

nebo R (doprava)) (obrázek)

3.5 Tlakomet AIRCHECKER s dvojní hlavou plynule násadte a provedte měření.

3.6 Ke stálenmu měření v reálném čase stiskněte tláčítko MODE (bliká indikace)

3.7 Tlak v kontrolovaném vypuštění tláčítkem DEFLATE. Automaticky se změří a zobrazí snížený tlak vzduchu... (bliká indikace).

3.8 Stisknutím tláčítka MODE zaznamene poslední měřená hodnota.

Výpočet:

1. Tlačítko BAR/PSI stiskněte na 3 sekundy

2. Nebo po asi 30 sekundách AutoOff

3.6 Для непрерывного измерения давления в режиме реального времени нажмите кнопку MODE (индикация начинает мигать).

3.7 С помощью клавиши DEFLATE начните контролируемый выпуск воздуха. Выполняются автоматическое измерение и индикация уменьшающегося давления воздуха... (индикация мигает).

3.8 Нажав на клавишу MODE, Вы получите последнее измеренное значение.

Выключениe:

1. Нажмите на кнопку BAR/PSI и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.

2. В любом случае через 30 секунд прибор выключится автоматически.

PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Uruchomienie / wymiana baterii

1.1 Schowek na baterię podwózki / otwórz ją przy pomocy wąskiego, płaskiego wkrętaka.

1.2 Przy pomocy wąskiego, płaskiego wkrętaka poluzować baterię i wyjąć ją ze schowka.

1.3 Zdejmij i usunąć folię ochronną.

1.4 Baterię włożyć bięgiem dodatnim >+< do góry.

1.5 Ponownie zamknąć schowek na baterię.

2. Pomiar ciśnienia powietrza:

2.1 Włożyć przyciskiem. (sygnal dźwiękowy)

2.2 Krótkie wcisnięcie przycisku powoduje zmianę pomiędzy jednostkami BAR i PSI.

(sygnal dźwiękowy)

2.3 Zdejmij osłone wentylu. (w SV dodatkowo otwórz głowicę wentylu)

2.4 Podwóźkę głowicę AIRCHECKER ustawić na SV lub AV. obrócić o 90° w lewo lub prawo R) (ilustracja)

2.5 Podwóźkę głowicę AIRCHECKER szybko złożyć i wykonać pomiar. Udany pomiar zostaje potwierdzony sygnałem dźwiękowym, odczyt wartości pomiarowej pozostaje przez cały czas na wyświetlaczu.

3. Funkcja spuszczania sprężonego powietrza z pomarem czasu rzeczywistego:

3.1 Włożyć przyciskiem.

3.2 Wcisnąć przycisk wybór BAR lub PSI. (sygnal dźwiękowy)

3.3 Zdejmij osłone wentylu. (w SV dodatkowo otwórz głowicę wentylu)

3.4 Podwóźkę głowicę AIRCHECKER ustawić na SV lub AV.

(obrócić o 90° w lewo lub prawo R) (ilustracja)

3.5 Podwóźkę głowicę AIRCHECKER szybko złożyć i wykonać pomiar.

3.6 Dla ciągłego pomiaru w czasie rzeczywistym wcisnąć przycisk trybu MODE (wskażanie migaj)

3.7 Powietrze spuszczać w sposób kontrolowany przy pomocy przycisku DEFLATE. Zredukowane ciśnienie powietrza zostaje automatycznie zmierzane i pokazane... (wskażanie migaj).

3.8 Wyłączenie przycisku trybu MODE powoduje „zamrożenie” ostatniej wartości pomiarowej.

Wyłączenie:

1. Przez 3 sekundy wcisnąć przycisk BAR/PSI

2. Lub po ok. 30 sekundach automatycznie (AutoOff)

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4 | D-59846 Sundern / Germany
Fon +49 2933 831-0 | Fax +49 2933 831-115
sales@sksgermany.com sks-germany.com

RUS) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Ввод в эксплуатацию/смена батареики

1.1 помошью узкой плоской отвертки приподнимите и откройте крышку

отделения для батареек.

1.2 помошью узкой плоской отвертки извлеките батареику из отделения.

1.3 снимите защитную пленку и утилизируйте батареику.

1.4 вставьте новую батареику так, чтобы контакт >+< был вверху.

1.5 закройте крышку отделения для батареек.

2. Измерение давления воздуха

2.1 включите прибор с помощью кнопки (акустический сигнал).

2.2 Коротким нажатием на кнопку выберите единицу измерения BAR или PSI (акустический сигнал).

2.3 Установите двойную головку AIRCHECKER на VV или AV (поверните ее на 90° влево или вправо) (см. рис.)

2.5 Без задержки насадите двойную головку AIRCHECKER на вентиль и выполните измерение. При успешном измерении раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется измеренное значение.

3. Функция выпуска воздуха с одновременным измерением давления:

3.1 включите прибор с помощью кнопки.

3.2 с помощью кнопки выберите единицу измерения BAR или PSI (акустический сигнал).

3.3 Установите защитный колпачок вентиля (у SV дополнительно откройте головку вентиля)

3.4 Установите двойную головку AIRCHECKER на VV или AV (поверните ее на 90° влево или вправо) (см. рис.)

3.5 Без задержки насадите двойную головку AIRCHECKER на вентиль и выполните измерение.

MADE IN GERMANY

SKS-GERMANY.COM

SKS®
GERMANY

2.5 Coloque rápidamente la cabeza dúo AIRCHECKER y realice la medición. Si la medición es correcta se confirmará con una señal acústica y el valor de medición se mostrará de forma permanente en la pantalla.

3. Función de purga de presión de aire con medición en tiempo real:

3.1 Encienda con la tecla.

3.2 Elija entre BAR o PSI pulsando la tecla. (señal acústica)

3.3 Retire el tapón protector de la válvula. (en SV abra además la cabeza de válvula)

3.4 Ajuste la cabeza dúo AIRCHECKER en SV o AV (gire 90° hacia la L (izq.) o R (dcha.)) (figura)

3.5 Coloque rápidamente la cabeza dúo AIRCHECKER y realice la medición.

3.6 Para una medición en tiempo real permanente, pulse la tecla MODE (indicación intermitente)

3.7 Purga de forma controlada el aire con la tecla DEFLATE. La presión de aire reducida se mide automáticamente... (indicación intermitente).

3.8 Al pulsar la tecla MODE se congela el último valor de medición.

Desconexión:

1. Pulse durante 3 seg. la tecla BAR/PSI

2. O decaz 30 sec. AutoOff

NL) GEBRUIKSANWIJZING

1. Ingebruikname/batterijwissel

1.1 Batterijvak met een kleine, platte Schroevendraaier openen / openmaken.

1.2 Batterij uit het batterijkwartje met kleine, platte Schroevendraaier ontscreven en verwijderen.

1.3 Beschermende folie verwijderen en afvoeren.

1.4 Batterij met >+< pool naar boven wijzend aanbrengen.

1.5 Batterij weer sluiten.

2. Meten van de luchtdruk:

2.1 Met de toets inschakelen (geluidssignaal).

2.2 Tussen BAR en PSI met korte druk op de toets kiezen (geluidssignaal).

2.3 Ventielbeschermkap verwijderen (bij SV aanvullend ventielkoppen openen).

2.4 AIRCHECKER-duokop op SV of AV instellen (90° naar L of draaien) (afbeelding).

2.5 AIRCHECKER-duokop snel optzetten en meet doorvoeren. Succesvolle meting wordt met een geluidssignaal bevestigd en de meetwaarde op het display permanent aangegeven.

3. Luchtdruk-aftapfunctie met real-time meting:

3.1 Met de toets inschakelen.

3.2 Tussen BAR en PSI met druk op de toets kiezen (geluidssignaal).

3.3 Ventielbeschermkap verwijderen (bij SV aanvullend ventielkoppen openen).

3.4 AIRCHECKER-duokop op SV of AV instellen (90° naar L of draaien) (afbeelding).

3.6 Voor een permanente real-time meting MODE toets indrukken (display knipper).

3.7 Lucht met de DEFLATE toets gecontroleerd laten ontsappen. De verminderde luchtdruk wordt automatisch gemeten en aangegeven... (display knipper).

3.8 Door de MODE toets in te drukken, wordt de laatste meetwaarde geblokkeerd.

Uitschakelen:

1. 3 sec. lang de toets BAR/PSI indrukken

2. of na ca. 30 sec. AutoOff